

hütz + baumgarten gmbh & co kg + solinger straße 23–25 + 42857 remscheid

hütz + baumgarten gmbh & co kg
anbohr- und absperssysteme

solinger straße 23–25
42857 remscheid
telefon 0 2191 97 00-0
telefax 0 2191 97 00-44

info@huetz-baumgarten.de
www.huetz-baumgarten.de

Kundeninformation vom 19.12.2018

Hydraulische Quetschvorrichtung für Stahlrohre bis DN 80

Best.-Nr.: 800 003

Die hydraulische Quetschvorrichtung für Stahlrohre bis DN 80 ist mit einem Hydraulikschlauch ausgestattet, der die Doppelkolben-Fußpumpe mit dem Presskopf verbindet.

Da das Gerät einen Betriebsdruck von 850 bar aufweist, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass von beschädigten und gealterten Hydraulikschläuchen eine Gefahr für das Bedienpersonal ausgehen kann.



Die Berufsgenossenschaft empfiehlt in der DGUV-Information 113-020 „Hydraulik-Schlauchleitungen und Hydraulik-Flüssigkeiten - Regeln für den sicheren Einsatz“ (früher BGR 237) den Austausch des Hydraulikschlauches nach 2 Jahren.

Die hydraulische Quetschvorrichtung ist ein hydraulisch handgeführtes Werkzeug und ist dementsprechend mit erhöhter Anforderung eingestuft. Hieraus ergibt sich ein empfohlener Auswechselintervall von 2 Jahren (Betriebsdauer) für den Hydraulikschlauch, auch wenn kein Mangel festgestellt wurde.

Hieraus resultierend werden wir in unserem Hause bei Wartung/Reparatur an der Quetschvorrichtung, das Schlauchalter prüfen und im Rahmen eines Kostenvoranschlages ggf. einen neuen Hydraulikschlauch anbieten.

